Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:40

Link do produktu: https://rybi-ogon.pl/httpsrybi-ogonplpierscien-uszczelniajacy-grommet-th-mercury-mercruiser-25-16117-2-53-5456-hp-1-p-21936.html



Pierścień uszczelniający Grommet -TH / Mercury-Mercruiser 25-16117 2,5/3,5/4/5/6 HP 1 cyl. 4 - 2 stroke

Cena	**14,00 zł**
Dostępność	**Wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25-16117**
Kod EAN	**745061115958**
Producent	**Quicksilver**

Opis produktu

Informacja o produkcie

Numer OEM: 25-16117
Opakowanie: 1 sztuka
Typ: Oryginalna część Mercury Marine - gwarantuje idealne dopasowanie i szczelność
Zastosowanie: Silniki Mercury - Mercruiser - Tohatsu o mocy 2,5/3,5/4/5/6 KM, 2 - 4-suwowe

Opis Produktu

Do silników 2-suwowych oraz 4-suwowych Mercury - Mercruiser - Tohatsu 2,5/3,5/4/5/6 KM Pierścień uszczelniający obudowy wału napędowego 25-16117

Oryginalny pierścień firmy **Mercury Marine** (część OEM, a nie zamiennik) przeznaczona do uszczelnienia obudowy wału napędowego w silnikach Mercury o mocy **2,5/3,5/4/5/6 KM** (2/4-suwowych).


Zastosowanie: Uszczelka znajduje się w obudowie wału napędowego. Jest kluczowym elementem podczas przeglądu lub naprawy dolnej jednostki silnika.

Dlaczego oryginalna część OEM?

Użycie oryginalnej uszczelki Mercury Marine zapewnia:

- **Idealną geometrię** i materiał zgodny z pierwotnymi specyfikacjami.
- **Długotrwałą szczelność** w trudnych warunkach pracy (woda, olej, zmienne temperatury).
- **Bezpieczeństwo** – eliminuje ryzyko związane z nieodpowiednimi zamiennikami.

Przeznaczona dla: Właścicieli małych silników zaburtowych Mercury (2,5/3,5/4/5/6 KM) oraz serwisów zajmujących się naprawą tych jednostek.
Uwaga: Przed zakupem upewnij się, że numer OEM (25-16117) jest zgodny z częścią, którą wymieniasz. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym doradcą.
Rada dla klienta: Przy wymianie pierścienia obudowy wału napędowego warto również sprawdzić stan łożysk i innych uszczelek w dolnej jednostce silnika.


1
7
7
9
10
11
12
13
14