

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/httpsrybi-ogonplpierscien-uszczelniajacy-grommet-th-mercury-mercruiser-25-16117-2-53-5456-hp-1-p-21936.html>



Pierścień uszczelniający Grommet -TH / Mercury- Mercruiser 25-16117 2,5/3,5/4/5/6 HP 1 cyl. 4 - 2 stroke

Cena	14,00 zł
Dostępność	Wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25-16117
Kod EAN	745061115958
Producent	Quicksilver

Opis produktu

Informacja o produkcie

Numer OEM: 25-16117

Opakowanie: 1 sztuka

Typ: Oryginalna część Mercury Marine - gwarantuje idealne dopasowanie i szczelność

Zastosowanie: Silniki Mercury - Mercruiser - Tohatsu o mocy 2,5/3,5/4/5/6 KM, 2 - 4-suwowe

Opis Produktu

Do silników 2-suwowych oraz 4-suwowych Mercury - Mercruiser - Tohatsu 2,5/3,5/4/5/6 KM Pierścień uszczelniający obudowy wału napędowego 25-16117

Oryginalny pierścień firmy **Mercury Marine** (część OEM, a nie zamiennik) przeznaczona do uszczelnienia obudowy wału napędowego w silnikach Mercury o mocy **2,5/3,5/4/5/6 KM** (2/4-suwowych).

Zastosowanie: Uszczelka znajduje się w obudowie wału napędowego. Jest kluczowym elementem podczas przeglądu lub naprawy dolnej jednostki silnika.

Dlaczego oryginalna część OEM?

Użycie oryginalnej uszczelki Mercury Marine zapewnia:

- **Idealną geometrię** i materiał zgodny z pierwotnymi specyfikacjami.
- **Długotrwałą szczelność** w trudnych warunkach pracy (woda, olej, zmienne temperatury).
- **Bezpieczeństwo** - eliminuje ryzyko związane z nieodpowiednimi zamiennikami.

Przeznaczona dla: Właścicieli małych silników zaburtowych Mercury (2,5/3,5/4/5/6 KM) oraz serwisów zajmujących się naprawą tych jednostek.

Uwaga: Przed zakupem upewnij się, że numer OEM (25-16117) jest zgodny z częścią, którą wymieniasz. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym doradcą.

Rada dla klienta: Przy wymianie pierścienia obudowy wału napędowego warto również sprawdzić stan łożysk i innych uszczelek w dolnej jednostce silnika.

