

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/httpsrybi-ogonplpierscien-uszczelniajacy-grommet-th-mercury-mercruiser-25-16117-2-53-5456-hp-1-p-21936.html>



# Pierścień uszczelniający Grommet -TH / Mercury- Mercruiser 25-16117 2,5/3,5/4/5/6 HP 1 cyl. 4 - 2 stroke

Cena	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25-16117</b>
Kod EAN	<b>745061115958</b>
Producent	<b>Quicksilver</b>

## Opis produktu

### Informacja o produkcie

**Numer OEM:** 25-16117

**Opakowanie:** 1 sztuka

**Typ:** Oryginalna część Mercury Marine - gwarantuje idealne dopasowanie i szczelność

**Zastosowanie:** Silniki Mercury - Mercruiser - Tohatsu o mocy 2,5/3,5/4/5/6 KM, 2 - 4-suwowe

### Opis Produktu

Do silników 2-suwowych oraz 4-suwowych Mercury - Mercruiser - Tohatsu 2,5/3,5/4/5/6 KM Pierścień uszczelniający obudowy wału napędowego 25-16117

Oryginalny pierścień firmy **Mercury Marine** (część OEM, a nie zamiennik) przeznaczona do uszczelnienia obudowy wału napędowego w silnikach Mercury o mocy **2,5/3,5/4/5/6 KM** (2/4-suwowych).

**Zastosowanie:** Uszczelka znajduje się w obudowie wału napędowego. Jest kluczowym elementem podczas przeglądu lub naprawy dolnej jednostki silnika.

### Dlaczego oryginalna część OEM?

Użycie oryginalnej uszczelki Mercury Marine zapewnia:

- **Idealną geometrię** i materiał zgodny z pierwotnymi specyfikacjami.
- **Długotrwałą szczelność** w trudnych warunkach pracy (woda, olej, zmienne temperatury).
- **Bezpieczeństwo** - eliminuje ryzyko związane z nieodpowiednimi zamiennikami.

**Przeznaczona dla:** Właścicieli małych silników zaburtowych Mercury (2,5/3,5/4/5/6 KM) oraz serwisów zajmujących się naprawą tych jednostek.

**Uwaga:** Przed zakupem upewnij się, że numer OEM (25-16117) jest zgodny z częścią, którą wymieniasz. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym doradcą.

**Rada dla klienta:** Przy wymianie pierścienia obudowy wału napędowego warto również sprawdzić stan łożysk i innych uszczelek w dolnej jednostce silnika.

