

---

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 03:42

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/o-ring-8m0087846-p-20916.html>

## O Ring - 8M0087846



Cena	<b>24,00 zł</b>
Dostępność	<b>Wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>8M0087846</b>
Kod EAN	<b>745061604933</b>
Producent	<b>Mercury</b>

### Opis produktu

---

#### Informacja o produkcie

**Opakowanie:** 1 szt.

**Przeznaczenie:** silniki Mercury, Mercruiser F8 EFI, 9.9 EFI, F10 EFI, F15 EFI, F20 EFI

**Made in Japan**

---

#### Opis Produktu

MERCURY - O-ring. Oryginalny numer części: 8M0087846 Pierścień uszczelniający obudowę przekładni.

Part found in Catalogs	
	Model
	<a href="#">9.9 HP EFI 2 CYL (209cc) - [1R281445 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0223221</a>
	<a href="#">9.9 HP EFI ProKicker 2 CYL (209cc) - [1R281445 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0223221</a>
	<a href="#">8 HP EFI 2 CYL (209cc) - [1R281445 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0223221</a>
	<a href="#">9.9 HP EFI 2 CYL (209cc) - [1R281445 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0223221</a>
	<a href="#">9.9 HP EFI ProKicker 2 CYL (209cc) - [1R281445 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0223221</a>
	<a href="#">9.9 HP EFI ProKicker 2 CYL (333cc) - [1R008146 THRU 1R278792] - Cat.# 90-8M0125267</a>
	<a href="#">10 HP EFI 2 CYL - [0R833820 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0125267</a>
	<a href="#">15 HP EFI 2 CYL - [0R833820 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0125267</a>
	<a href="#">8 HP EFI 2 CYL (209cc) - [1R281445 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0223221</a>
	<a href="#">20 HP EFI 2 CYL - [0R833820 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0125267</a>
	<a href="#">15 HP EFI SeaPro 2 CYL - [0R833820 &amp; Up] - Cat.# 90-8M0125267</a>