

Link do produktu: <https://rybi-ogon.pl/httpsrybi-ogonplhttpsrybi-ogonpluszczelka-obudowy-walu-napedowego-mercury-mercruiser-27-898101328-p-20971.html>



# Uszczelka obudowy wału napędowego Mercury-Mercruiser 27-898101328 2,5/3,5 HP 1 cyl. 4-stroke

Cena	<b>55,90 zł</b>
Dostępność	<b>Wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27-898101328</b>
Kod EAN	<b>745061716735</b>
Producent	<b>Quicksilver</b>

## Opis produktu

### Informacja o produkcie

**Numer OEM:** 27-898101328

**Opakowanie:** 1 sztuka

**Typ:** Oryginalna część Mercury Marine – gwarantuje idealne dopasowanie i szczelność.

**Zastosowanie:** Silniki Mercury o mocy 2,5 - 3,5 KM, 4-suwowe.

### Opis Produktu

Uszczelka obudowy wału napędowego Mercury-Mercruiser 27-898101328

Oryginalna uszczelka firmy **Mercury Marine** (część OEM, a nie zamiennik) przeznaczona do uszczelnienia obudowy wału napędowego w silnikach Mercury o mocy **2,5 - 3,5 KM** (4-suwowych).

**Zastosowanie:** Uszczelka znajduje się w obudowie wału napędowego, zapobiegając wyciekowi oleju i przedostawaniu się wody do układu. Jest kluczowym elementem podczas przeglądu lub naprawy dolnej jednostki silnika.

### Dlaczego oryginalna część OEM?

Użycie oryginalnej uszczelki Mercury Marine zapewnia:

- **Idealną geometrię** i materiał zgodny z pierwotnymi specyfikacjami.
- **Długotrwałą szczelność** w trudnych warunkach pracy (woda, olej, zmienne temperatury).
- **Bezpieczeństwo** – eliminuje ryzyko związane z nieodpowiednimi zamiennikami.

**Przeznaczona dla:** Właścicieli małych silników zaburtowych Mercury (2,5-3,5 KM) oraz serwisów zajmujących się naprawą tych jednostek.

**Uwaga:** Przed zakupem upewnij się, że numer OEM (27-898101328) jest zgodny z częścią, którą wymieniasz. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym doradcą.

**Rada dla klienta:** Przy wymianie uszczelki wału napędowego warto również sprawdzić stan łożysk i innych uszczelek w dolnej jednostce silnika.

